

EXT226	0	3	A-01-10-20	0
CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	TITOLO	REV

CUP: D17H24000040005 Scala: DOC.

Comune di CREMONA





Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile

OPERE FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DELL'IMPALCATO E DELLA BALAUSTR DEL PONTE URBANO SUL CANALE MORBASCO, SITO NEL COMUNE DI CREMONA


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

RELAZIONE FOTOGRAFICA

Direttore Tecnico: Ing. Giovanni Becchi 	R.U.P. Dott. Ugo Gagliardi		
	Progettista strutture: Ing. Vincenzo Bernardelli	Progettista architettonico: Arch. Ilenia Ferrari 	Coordinatore Sicurezza: Geom. William Raschiani

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	EMISSIONE	Arch. Ilenia Ferrari	Ing. V. Bernardelli	Ing. G. Becchi	Marzo 2025

La società Centro Padane s.r.l. è stata incaricata dal Comune di Cremona di redigere il progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE), il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nell’ambito delle “**Opere finalizzate alla manutenzione straordinaria delle strutture dell’impalcato e della balaustra del ponte urbano sul canale Morbasco, sito nel comune di Cremona**”, si riporta una documentazione fotografica dell’intervento:



Planimetria dell’area d’intervento con indicati i punti di presa.



Figura 1. Vista del ponte dal percorso pedonale di Viale Po




Figura 2. Vista del ponte dal Cavo Morbasco



Figura 3. Vista del ponte dal Cavo Morbasco



Figura 4 Vista angolo parapetto demolito



Prospetto da lato strada con indicazione campate



Figura 5 Vista campata 1



Figura 6 Vista campata 2



Figura 7 Vista campata 3-4



Figura 8 Vista campata 5



Figura 9 Vista campata 6



Figura 10 Vista campata 7



Figura 11 Vista campata 8



Viste di dettaglio del degrado degli elementi murari e dei fregi



Viste da sotto il ponte della soletta collassata



Viste da sotto il ponte del degrado della trave in c.a.



Viste da sotto il ponte del degrado della mensola in c.a.



Viste da sotto il ponte del degrado della soletta in c.a. e della mensola

IMMAGINI DELLA RICOSTRUZIONE ELEMENTI COLLOCATI PRESSO IL COMUNE DI CREMONA



Vista ipotesi di ricostruzione campata 2



Vista ipotesi di ricostruzione campata 3



Vista ipotesi di ricostruzione campata 4



Vista ipotesi di ricostruzione campata 5